

GWA-Sitzung im Vitanas Senioren Centrum am 02.02.2016

Zu Protokoll - TOP 6: Sitzmöglichkeiten Jerusalembrücke und Lukasklause

Sachlage:

Die Situation bzgl. Sitzmöglichkeiten/Bänken im Bereich Lukasklause und Jerusalembrücke stellt sich nach einer Begehung wie folgt dar (Abb. 1):



Bereich Lukasklause/Jerusalembrücke

1. Plateau auf dem Lukashügel mit Stele der Völkerfreundschaft

Auf dem Lukashügel stehen (anders als auf der Abb. zu sehen) zwei Bänke. Diese sind über insgesamt 32 Stufen (15; 14 + 3) und damit nicht barrierefrei zu erreichen.



2. u. 3. Bereich unterhalb der Lukasklause


Hier befinden sich zwei einzelne Bänke auf der zweiten Wege-Ebene unmittelbar vor der Lukasklause und eine weitere Bank an der Weggabelung zu oberen Ebene.



Im weiteren Verlauf existiert noch eine Bank am Schiffsanleger Sarajevo-Ufer, wo u.a. das Theaterschiff anlegt.

4. Bereich an der Jerusalembrücke

Hier gibt es definitiv keine Sitzgelegenheit (siehe Abb.), weder im Bereich des Brückenkopfes, noch im Bereich des unmittelbar angrenzenden Abgangs zur zweiten Wege-Ebene. Es sollte über den SFM geprüft werden, ob es hier früher jemals überhaupt eine Bank gegeben hatte.



Abgang zur unteren Wege-Ebene



Vor ca. 2 Jahren wurden im Bereich der Grünanlage Kanalbauarbeiten durchgeführt. Daher wäre es durchaus denkbar, daß eventuell im Rahmen dieser Arbeiten eine dort befindliche Bank demontiert und anschließend nicht wieder aufgestellt worden ist.